


매 화 7 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

매화리 ←




→ 양거리

범례



양거리



③ 토사된적
1.0x5.0x2ea



매화리