


양 거 1 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백분
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		열화
	돌뒹		미세망상



상활리



양거리