


주 록 리 1 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

후 리 ←




→ 주록리

범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



주록리



후 리