


거 북 교

바닥판 상면 손상현황도


P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN

유사리 ←




→ 장흥리



장흥리



① 망상균열
4x4.5



유사리