


거 복 교

바닥판 하면 손상현황도


A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

유사리 ←




→ 장흥리



장흥리



① 철근노출
0.2x0.3x11ea



유사리