


하 품 1 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

명품리 ←



→ 후 리

범 레



균 열



철근노출



강재부식



백 데



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




들뜸



미세망상



후 리



명품리