


하 품 8 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

명품리 ←



→ 백자리

범례



콘크리트



철근노출



콘크리트



콘크리트



콘크리트



콘크리트



콘크리트



콘크리트



콘크리트




콘크리트



콘크리트




콘크리트



*1련 Box 토사및 낙석퇴적

*방우시 홍수

백자리



명품리