


하 품 8 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2



범례			
	균열		강재부식
	콘크리트 박락		콘크리트 파손
	침하		콘크리트 부식
	재료분리		토사퇴적
	손상		돌출
	미세망상		

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

