





하 품 8 교

교각 손상현황도


PIER 1




전면



좌측



우측



배면