


상 구 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

후포리 ←




→ 상구리

범례



상구리



후포리