


상 구 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)

KEY PLAN


후포리 ←




→ 상구리

범례

균열	철근노출	강재부식	벽대
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



상구리



후포리