


상 구 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

후포리 ←




→ 상구리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



상구리
↑



↓
후포리