


담 터 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백분
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		들뜸
	미세망상		



외룡리
↑



↓
하림리