


금 사 2 리 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN



범례		
	균열	철근노출
	백태	누수
	재료분리	파손
	박락	열화

