


성 남 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN



범 례			
균 열	철근노출	강재부식	백 태
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 뜸	미세망상



삼합리
↑



↓
장안리