


하 귀 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2



범 례			
			
균 열	철근노출	강재부식	백 태
			
누 수	파 손	박 락	열 화
			
재료분리	토사퇴적	들 뚫	미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

