


삼 교 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN

가업동 ←



→ 홍문동

범례



콘크리트



철근노출



강재부식



백태



누수



파손



박락



열화



재료분리




토사퇴적




돌



미세망상



홍문동



가업동