


삼 교 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	들뜸		미세망상



홍문동
↑



↓
가업동