


소 양 천 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)



KEY PLAN

가업동 ←




→ 홍문동

범례



홍문동



가업동