


가 업 교



바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)



범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



정봉동