


간 매 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

이 천 ←



→ 여 주


범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사되적	들뜸	미세망상




여 주



① 유간부 토사되적
L=10.0



(A2)



이 천