


관 한 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범 례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



관한리



여주