


당 우 교


바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



가산리

