


당 우 교

바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)


KEY PLAN

← 당산리



→ 가산리


| 범례 |      |  |      |
|----|------|--|------|
|    | 콘 열  |  | 철근노출 |
|    | 강재부식 |  | 백 데  |
|    | 누수   |  | 박락   |
|    | 파손   |  | 열화   |
|    | 재료분리 |  | 토사퇴적 |
|    | 돌음   |  | 미세망상 |



가산리



① 열화  
1.0x15.0x2ea



↓  
당산리