


무 촌 교


교각 손상현황도

PIER 3





범 례

균 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	침 식	미세망상




전면



좌측

우측



배면