


무 촌 교

바닥판 상면 손상현황도


P3 ~ A2(S4)

KEY PLAN



범례


균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



옥촌리



② 유간부 토사퇴적
L=7.0



무촌리