


신 라 교

바닥판 상면 손상현황도


P4 ~ A2(S5)

KEY PLAN





범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



가산리

③ 유간부 토사퇴적
L=10.5



↓
당산리