


신 접 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

장안리 ←




→ 삼합리

범례			
	콘 열		철근노출
	강재부식		백 데
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		들뜸
	미세망상		미세망상



삼합리
↑



↓
장안리