


운 암 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

도전리 ←




→ 신남리

범례



신남리



도전리