


운 암 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN

도전리 ←




→ 신남리

범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



신남리
↑



↓
도전리