




운 암 교

교각 손상현황도

PIER 2




전면



좌측

우측



배면