


초 현 교


바닥판 하면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



초현리



울촌리