


초 현 교


바닥판 상면 손상현황도

P3 ~ P4(S4)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	박락		열화
	미세망상		



초현리



울촌리