


초 현 교

바닥판 상면 손상현황도


P4 ~ P5(S5)

KEY PLAN




범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



초현리



울촌리