


초 현 교


바닥판 상면 손상현황도

P5 ~ A2(S6)

KEY PLAN




범례			
콘 열	철근노출	강재부식	백 분
누수	파손	벽 락	열 화
재료분리	토사되적	들 품	미세망상



초현리



③ 유간부 토사되적
L=5.0



울촌리