


초 현 교

바닥판 하면 손상현황도


P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN




범례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



초현리



울촌리