


초 현 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)


KEY PLAN



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	표면박락		돌출
	표면염화		미세망상



초현리



울촌리