


하 거 교


교대 손상현황도

ABUT 1, 2



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		박락
	토사퇴적		들뜸
			미세망상

- ABUT 1 -



- ABUT 2 -

