


단 현 1 교

교각 손상현황도

PIER 2



범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	재료분리		토사퇴적
	침식		미세망상

