


단 현 1 교


바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ P2(S2)


KEY PLAN



범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



관한리



① 후타재 균열
0.1/0.2x10ea



여주