


단 현 1 교

바닥판 하면 손상현황도


P1 ~ P2(S2)

KEY PLAN



범례


콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	들뜸	미세망상



관한리



① 배수관 길이부족
4ea



여주