


단 현 1 교


바닥판 하면 손상현황도

P2 ~ P3(S3)

KEY PLAN




범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



관한리



① 배수관 길이부족
2ea



여주