


백 현 교

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

명품리 ←



→ 후 리

범 례

콘 열	철근노출	강재부식	백 데
누 수	파 손	박 락	열 화
재료분리	토사퇴적	들 음	미세망상



후 리

