




금 사 2 리 교

교각 손상현황도


PIER 2




좌측

전면

우측



배면



이포대교



금사2리

기초 상면