


금 송 교

바닥판 하면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

장안리 ←



→ 삼합리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		박락
	파손		열화
	재료분리		토사퇴적
	토사퇴적		돌출
	돌출		미세망상



삼합리
↑

