





금 송 교

교각 손상현황도

PIER 1




전면



좌측

우측



배면