


상 대 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

← 외사리



→ 상대리


범례



상대리



① 토사되적
0.5x11.5x2ea



외사리