


상 대 교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

외사리 ←



→ 상대리


범례



상대리



① 토사되적
0.5x11.5x2ea



외사리