


와 평 교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)

KEY PLAN

간매리 ←



→ 부평리

범례

균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사되적	들뜸	미세망상

