




와 평 교	바닥판 하면 손상현황도	A1 ~ P1(S1)																								
KEY PLAN 		범례 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>콘 열</td><td>철근노출</td><td>강재부식</td><td>백태</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>누수</td><td>파손</td><td>박락</td><td>열화</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>재료분리</td><td>토사퇴적</td><td>돌출</td><td>미세망상</td></tr></table>					콘 열	철근노출	강재부식	백태					누수	파손	박락	열화					재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상
																										
콘 열	철근노출	강재부식	백태																							
																										
누수	파손	박락	열화																							
																										
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상																							
																										
부평리 																										
																										
간매리 																										